

#### Ordner 4.7: Backofen in der unmittelbaren Nachbarschaft



Ein zu einem schönen Anwesen gehörender Backofen. Freistehend mit Vordach.



Der Vorbau, restauriert. Noch keine Rauchspuren.

#### Ordner 4.7: Backofen in der unmittelbaren Nachbarschaft



Die  
Einschießöffnung.  
Vier eiserne  
Stützbänder halten  
die Öffnung stabil.



Das sehr flache  
Gewölbe, welches  
in der Region des  
öfteren angetroffen  
wird, ist im oberen  
Bereich aufgrund  
von Überhitzungen  
in Mitleidenschaft  
genommen. Die  
Seiten dagegen  
sind kaum belastet.

Aber zur  
Besorgnis besteht  
aus diesem Grunde  
kein Anlaß: die  
Ziegel sind 20 cm  
lang, und da hat  
der Abbruch von  
bis zu 5 cm großen  
Ecken aus dem  
Ziegel noch keine  
nennenswerte  
Bedeutung - sofern  
die äußere  
Umgebung dem  
Gewölbe-Seitenteil  
genügend hat gibt  
und der Mörtel fest  
genug ist.

#### Ordner 4.7: Backofen in der unmittelbaren Nachbarschaft



Hier noch ein Blick auf den Gewölbe-”Himmel”, der im mittleren Bereich nahezu waagrecht ist, was natürlich zu einer gleichmäßigen Bestrahlung des Brote führen soll.

[Zurück zur Startseite](#)