

## Ordner 7.1: Bauabfolge 7.1: Aufbau der Gewölbe-Lagen 1 bis 7 oberhalb des Backbodens



Lage 1 Man beachte die komplizierte Anpassung im Tor-Bereich. Alles wäre wunderbar einfach, hätte man nur zuerst den Torbereich geschaffen und das Gewölbe dann von hinten dagegen gebaut. Nur - bei den gegebenen Verhältnissen, die Umgebung war ja fertig, wäre dies wohl auch nicht einfacher geworden. Ferner, die Homogenität des Gebildes liefert natürlich auch Stabilität.

Schließlich, beim alten Backofen war der Tor-Rahmen auch Teil des Gewölbes.



Lage 3



Lage 4

## Ordner 7.1: Bauabfolge 7.1: Aufbau der Gewölbe-Lagen 1 bis 7 oberhalb des Backbodens



Lage 6. Interessant weil hier ein möglicher Grund-Fehler zu beobachten ist:

Beim Versuch, im vorderen Bereich die Lage der Ziegel senkrecht zur Oberfläche des Modells zu gestalten, kommt es zu Abstufungen. Dieser Fehler muß korrigiert werden.



Der rechte Teil der Lage 6 in Detail-Aufnahme. Die Kanten wurden abgeschliffen.



Lage 7. Die Korrektur der Abstufungen hätte besser sein können.

**Ordner 7.1: Bauabfolge 7.1: Aufbau der Gewölbe-Lagen 1 bis 7 oberhalb des Backbodens**

[Zurück zur Startseite](#)